

GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ STATYBVIEȚEMS

Gerbiamieji statybviečių darbuotojai!

Prašome, užtikrinant gaisrinę saugą objekte, laikytis žemiau nurodytų priemonių įgyvendinimo:

pradékite dirbtį statybvietaje tik išklausę gaisrinės saugos instruktažą;

prieš pradedant dirbtį objekte susipažinkite su statybvietaje esančiomis pirmiņemis gaisro gesinimo priemonėmis, jų išdėstymu bei mokékite jomis naudotis;

objekte pirminių gaisro gesinimo priemonių kiekis nustatomas vadovaujantis žemiau patekta lentele:

Eil. Nr.	Gesintuvų laikymo vieta	Skaičiuojamas matavimo vienetas	Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – kilogramais, vandens ar putokšlio–vandens mišinio – litrais)		
			2 kg (l)	4 kg (l)	6 kg (l)
1.	Statybos:				
1.1.	statomų pastatų viduje	1000 m ²	-	3	2
1.2.	pastoliai	kiekvienam aukštui	-	1	-
2.	Ugnies darbų vietas	1 vieta	2 ¹	1 ¹	-

Sutartinis žymėjimas: 1 - privalomas nedegus audeklas, kurio matmenys turi būti 0,9–1,8 m.

Pastaba: nustatant gesintuvų skaičių konkrečiai vietai būtina išsirinkti tik vieną iš lentelės 4, 5 ir 6 skiltyse nurodytų normatyvų.

pasirūpinkite, kad statybinių vagonelių patalpose būtų **autonominiai dūmų detektoriai**; neužstatykite ir neužkraukite privažiavimo kelių ir priėjimų prie statinių, gaisrinių kopėcių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų, vandens telkinių ir pačių gaisrinių hidrantų;

rūkykite tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms;

vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, nenaudokite įrenginių, įrankių bei kitų daiktų, galinčių sukelti kibirkščiavimą;

nenaudokite atviros ugnies dujų nuotėkiui nustatyti vamzdynuose ir prietaisuose;

pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų ir variklių kaitimą, nedelsiant juos išjunkite ir pašalinkite gedimus;

prie elektros skirstomujų spintų 1 m atstumu nelaikykite bet kokių medžiagų;

kilnojamiesiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams naudokite tik lanksčius kabelius;

nenaudokite patalpų šildymui nestandardinių (savos gamybos) elektros prietaisų;

nenaudokite netvarkingu kištukinių lizdų, kištukų, paskirstymo dėžučių, jungiklių ir kitų elektros aparatu;

elektros lempų, šviesos sklaidytuvų, šildytuvų neuždenkite degiomis medžiagomis;

į kištukinius lizdus nejunkite elektros prietaisų, kurie viršija leistiną galia;

nenaudokite elektros prietaisų tam tikslui nepritaikytose vietose ir nepalikite jų įjungtų be priežiūros (išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus);

nekabinkite elektros šviestuvų ir kitų daiktų tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;

nenaudokite nekalibruotų ir savos gamybos apsaugos aparatus;

nenaudokite elektros šviestuvų su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra degių medžiagų laikymo vietose;

nenaudokite laidų ir kabelių su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga;

laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presujant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis; skirtingų metalų laidus sujungti leidžiama tik specialiomis jungtimis;

atvirai klojamus laidus ir kabelius tose vietose, kuriose galima juos mechaniskai pažeisti, papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.);

ugnies darbus atlikite tik įmonės, kurios darbuotojai atliks darbus, vadovui arba jo įgaliotam asmeniui išdavus leidimą. Be leidimo ugnies darbus gali atlikti suvirintojai, kurių sąrašą sudaro ir tvirtina ugnies darbus atliekančios įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo;

5 m spinduliu nuo ugnies darbų atlikimo vietas esančias konstrukcijas ar medžiagas, kurios gali užsidegti, pašalinkite arba patikimai apsaugokite. Taip pat imkites priemonių, kad kibirkštys nepatektų ant žemiau esančių degių konstrukcijų;

atliekant ugnies darbus dirbkite techniskai tvarkinga įranga ir aparatūra;

nesuvirinkite, nepjaukite ar nelituokite nesenai nudažytų ir neišdžiūvusių konstrukcijų ir gaminių;

nenaudokite tepalu, riebalais, benzинu ar kitais degiais skysčiais suteptų drabužių ir pirštinių;

atliekant ugnies darbus dujomis neužlaužkite, nepersukite, tarpusavyje nekeiskite ir nenaudokite ilgesnių kaip 30 m žarnų, nenaudokite nesandarių ir nepatikimai prie aparatu ir duju balionų pritvirtintų žarnų, nelaikykite balionų horizontalioje padėtyje;

atstumas nuo suvirinimo vietas iki degių duju balionų turi būti **ne mažesnis kaip 10 m**, o nuo deguonies baliono iki degių duju baliono – **ne mažesnis kaip 5 m**.

nedirbkite ir nelieskite deguonių balionų ventilių tepaluotais rūbais, pirštinėmis ar rankomis;

duju balionus grupėmis laikykite nedegiose vėdinamose spintose, apsaugotose nuo kritulių ir šilumos poveikio;

duju balionų sandeliuose nelaikykite kitų medžiagų ir įrenginių;

duju balionus nuo šildymo prietaisų laikykite ne mažesniu kaip **1 m** atstumu.

Pastebėjus gaisro požymius objekte bei tuo įsitikinus:

praneškite priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai telefonu **112**;

nedelsiant praneškite objekto vadovaujantiems darbuotojams;

išjunkite naudojamus elektros ir kitus įrenginius bei prietaisus, jeigu tai nesukels pavojaus kitiems esantiems statybvietaje žmonėms;

stenkitės lokalizuoti ir užgesinti gaisrą turimornis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvais, nedegių audeklu ir t.t.); kai gesinimo darbus vykdo kiti darbuotojai, stebékite aplinką, ar neatsiranda gesinantiems gaisrą žmonėms griūčių, apsinuodijimų ir kitas pavoju (elektros įrangai po įtampa iki 1000 V naudokite tik tam skirtus gesintuvus);

informuokite kitus objekte esančius žmones apie kilusį gaisrą ir pagal galimybes imkites materialinių vertybų apsaugos ir evakavimo darbų;

atvykus ugniagesiams sutekite reikalingą pagalbą renkantis trumpiausią kelią prie gaisro židinio, gesinti reikalingo vandens telkinio ir t. t.



Telefonai pasiteirauti gaisrinės saugos klausimais Vilniuje

+370 5 271 7542

+370 5 271 7531